

Napinák 112159

Návod na použitie

Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie. Návod na použitie udržiavajte v blízkosti zariadenia pre jeho ďalšie použitie.


Univerzálne použitie: rekreačné, priemyselné, pohotovostné, oplatenie, ťahovanie, rámovanie a pod.

Uvoľnenie napnutia:

Uvoľníte pružinu západky v smere šípky „A“. Pevne stlačte rukoväť kým sa nestlačí pružina západky a zastaví západku (nezobrazené) na uvoľnenie račňových zubov. Týmto sa uvoľní jeden stupeň. Opakujte tento pohyb rukoväťou podľa potreby na uvoľnenie napnutia.

Upozornenie:

Pri uvoľňovaní sa vyvarujte rýchlym pohybom rukoväte. Tlak na rukoväť vykonávajte s pevnou a stabilnou silou.




Zvýšenie zaťaženia alebo napätia:

Zapojte pohon západky a račňové koleso zatlačením pružiny západky v smere šípky „A“ a zodvihnite rukoväť v smere šípky „C“. Každé zodvihnutie rukoväte zvýši ťah lana na zaťaženie.

Predĺženie lana:

Zaistíte hák a zariadenie k pevnej kotve. Vytlačte pružinu západky v smere šípky „B“. Zodvihnite rukoväť a pevne držte v smere šípky „E“ a potom zatlačte zaistenie západky v smere šípky „D“

a zároveň ťahajte na požadovanú dĺžku.



UPOZORNENIE: Pred použitím zariadenia sa uistite, že zakúpený napínák je v bezchybnom stave nasledujúcimi krokmi:

1. Skontrolujte lano či sa na ňom nenachádzajú strapce, kučery, roztrhané časti alebo deformácie. V prípade takýchto nedostatkov je nutné vymeniť lano.
2. Neťahajte lano cez alebo okolo roha.
3. Nikdy nenaťahujte lano okolo nejakého objektu a kotvite späť o lano.
4. Nikdy nepreťažujte maximálne povolené zaťaženie.
5. Nikdy nepoužívajte dodatočnú rúru, alebo iné objekty na predĺženie rukoväte a zvýšenie páky. Zničí sa tým samotný napínák.
6. Nikdy nepoužívajte napínák s menej ako tromi návinmi lana na vretene.
7. Prosím používajte vhodný záves, skrutku s okom, alebo iné príslušenstvo pri zapojení objektu na ťhanie. Uistite sa, aby zapojenie kotvy napínáka malo pozitívny ťah k záťaži.
8. Nikdy nezdvíhajte ľudí, alebo ponad iné osoby.

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:

Dátum vyskladnenia:

pečiatka dovozcu	pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky:

Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia.

V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na:


- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Dovozca:

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87, 073 01 Sobrance, tel.: 056 6523195-97


Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy:



OPERATING INSTRUCTION

MULTI-FUNCTIONAL USES


		
RECREATIONAL	FRAMING	INDUSTRIAL
		
EMERGENCY	FENCING	STRAPPING

TO RELEASE TENSION:

Depress pawl spring in direction of arrow "A". Steadily push handle until drive pawl pushes and disengages stop pawl (not shown) to clear ratchet teeth. This releases load one notch. Repeat this handle motion as required to release tension a notch at a time.

CAUTION:

When releasing load avoid abrupt handle movements. Apply pressure to handle with an even and steady force




SPECIFICATION (BREAKING CAPACITY)						
CABLE	METHOD	1 TON	1-1/2 TON	2 TON	3 TON	4 TON
DOUBLE LINE	PULLING CAP	1000 KGS	1500 KGS	2000 KGS	3000 KGS	4000 KGS
	Do not lift people or lift over people					
SINGLE LINE	PULLING CAP	500 KGS	750 KGS	1000 KGS	1500 KGS	2000 KGS
	Do not lift people or lift over people					
CABLE DIAMETER		3/16" (5mm)	3/16" (5mm)	3/16" (5mm)	3/16" (5mm)	1/4" (6mm)
LEVERAGE		15:1	15:1	15:1	15:1	15:1

TO RAISE LOAD OR APPLY TENSION:

Engage drive pawl and ratchet wheel by pushing pawl spring in direction of arrow "A", and then raise the handle towards the direction of arrow "C". Each stroke of handle will wind cable to pull load.

TO EXTEND CABLE:

Secure hook and pulley to a rigid anchor. Depress drive pawl spring in direction of arrow "B". Raise handle and hold firmly towards the direction of arrow "E", then depress stop pawl in direction of arrow "D" and at the same time pull until desired slack is obtained.



CAUTION: Make sure your Hand Power Puller is maintained in safe and proper working condition by observing the following rules:

1. Inspect cable regularly to examine for frays, kinks, broken strands or distortion. The cable should be replaced once one of the above situations has occurred.
2. Do not pull cable over or around a corner.
3. Do not wrap cable around any object and hook it back on itself.
4. Do not overload; know how much load is allowed when you are pulling.
5. Do not use a "cheater" pipe or other device to lengthen the handle for additional leverage. This will destroy the puller itself.
6. Do not operate puller with less than 3 wraps of cable on the spindle.
7. Please use an adequate sling, eyebolt or other accessory attached to the load to be pulled. Make sure that there is positive engagement of the puller hook to the load.
8. Do not lift people or lift over people.

CABLE REPLACEMENT

A "Keyhole" opening of special quick-change design in the barrel of the ratchet wheel and a swayed end to the cable permit in stant, secure replacement of the cable. Pull all the cable off the ratchet wheel, snap old cable out of "keyhole", snap in new cable, and then rewind cable on ratchet wheel.